


Prehľad (obsah balenia)



Pre vašu bezpečnosť

Účel použitia

Digitálny vlhkomer je určený na meranie vlhkosti a teploty zeme, hodnoty pH aj intenzity svetla. Výrobok je bez obmedzení vhodný na používanie v suchých vnútorných priestoroch. Je vhodný iba na krátkodobé merania vo vonkajšom prostredí. **Nie je vhodný na trvalé uchovávanie vo vonkajšom prostredí.**

Výrobok používajte iba v miernych klimatických podmienkach. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Výrobok, a najmä jeho merací hrot do zeme uchováajte v dostatočnej vzdialenosti od detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Výstraha pred požiarom/výbuchom

- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Pred vložením batérií vyčistite v prípade potreby kontakty batérií aj prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu (+/-).
- POZOR:** Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“). Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom batérie.

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta v prípade potreby opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Ak je batéria vybitá alebo sa nechystáte výrobok dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu. Predídete tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.

Vecné škody

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Výrobok neponárajte do vody ani do iných tekutín. Chráňte ho aj pred kvapajúcou vodou a závlahovou vodou.
- Tento výrobok nie je vhodný na trvalé ponechanie v zemi.
- Merací hrot nezasťrčte do zeme príliš blízko k rastline, aby ste nepoškodili korene rastliny.

Informácie o priloženej batérii

Výrobca: Changzhou Anyida Power Technology CO., LTD, No. 1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.anyida-power.com
E-mail: zhaojj@anyida-power.com

Model: Daily-max

Dátum výroby: 2025/09

Krajina výroby: Čína



Technické údaje


Model:	733 020
Batérie:	1x 6LR61/9 V (Zn/MnO ₂ -KOH)
Merací rozsah teploty zeme:	-10 °C - +50 °C (+14 °F - +122 °F)
Merací rozsah hodnoty pH:	3,5 - 9
Teplota prostredia:	od +0 do +50 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Vloženie/výmena batérie

Batéria je vybitá, keď sa na displeji zobrazí symbol batérie.

- Stlačte západku a odstráňte kryt priehradky na batériu.
- Z priehradky na batériu vytiahnite konektor batérie.
- V prípade potreby odpojte vybitú batériu od konektora batérie.



Pripojte novú batériu ku konektoru batérie podľa znázornenia na obrázku.

- Vložte batériu do priehradky na batériu, nasadte späť kryt priehradky na batériu a pevne ho zatlačte na miesto. Západka sa musí počuteľne a citeľne zaistiť.

Používanie

Pred prvým použitím

▷ Z displeja stiahnite ochrannú fóliu.

Zapnutie a vypnutie

▷ Prístroj zapnete stlačením tlačidla ON.

Rozsvieti sa displej.

▷ Ak chcete prístroj vypnúť, podržte stlačené tlačidlo °C/°F/OFF tak dlho, kým nezhasne displej.

Prístroj sa automaticky vypne, ak nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla po dobu 5 minút.

Nastavenie jednotky teploty

▷ Posuňte prepínač pH/°C na zadnej strane prístroja do polohy °C, ak sa v nej ešte nenachádza.

▷ Stláčaním tlačidla °C/°F/OFF môžete striedavo prepínať medzi jednotkami °F a °C.

▷ Pri zapnutí prístroja sa vždy nastaví jednotka °C.

Meranie intenzity svetla

Intenzita svetla sa zobrazuje nezávisle od polohy prepínača pH/°C na zadnej strane prístroja.

- Stlačte tlačidlo ON.
- Nasmerujte svetelný snímač smerom k najjasnejšiemu zdroju svetla.

Intenzita svetla sa zobrazuje na displeji v 9 úrovniach:

LOW-	LOW	LOW+	NOR-	NOR	NOR+	HGH-	HGH	HGH+
------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------

LOW-: veľmi nízka
LOW: nízka
LOW+: zvýšená
NOR-: takmer normálna
NOR: normálna

NOR+: takmer normálna
HGH-: zvýšená
HGH: vysoká
HGH+: veľmi vysoká

Meranie hodnoty pH

- Posuňte prepínač pH/°C na zadnej strane prístroja do polohy pH.
- Odstráňte ochrannú krytku z hrotu ihly na zapichnutie do zeme a zastrčte prístroj kolmo a rovno do zeme, ktorú chcete testovať. Merací hrot nezasťrčte do zeme príliš blízko k rastline, aby ste nepoškodili korene rastliny.
- Stlačte tlačidlo ON.

Hodnota pH sa zobrazuje odstupňovane po 0,5:

LL	3,5 - 6,5	7	7,5 - 9	HH
----	-----------	---	---------	----

LL: Hodnota je pod meracím rozsahom
3,5 (veľmi) - 6,5 (mierne): Kyslá pôda
7: Neutrálna hodnota pH
7,5 (mierne) - 9 (veľmi): Zásaditá pôda
HH: Hodnota presahuje merací rozsah

▷ Na potvrdenie výsledku vykonajte viacero meraní na rôznych miestach.

Meranie vlhkosti zeme

- Posuňte prepínač pH/°C na zadnej strane prístroja do polohy °C.
- Stiahnite ochrannú krytku z hrotu ihly na zapichnutie do zeme a zastrčte prístroj kolmo a rovno do zeme, ktorú chcete testovať. Merací hrot nezasťrčte do zeme príliš blízko k rastline, aby ste nepoškodili korene rastliny.
- Stlačte tlačidlo ON.

Vlhkosť zeme sa zobrazuje na displeji v 5 úrovniach:

DRY+	DRY	NOR	WET	WET+
------	-----	-----	-----	------

DRY+: veľmi suchá
DRY: suchá
NOR: normálna

WET: vlhká
WET+: veľmi vlhká

▷ Na potvrdenie výsledku vykonajte viacero meraní na rôznych miestach.

Meranie teploty zeme

Teplota zeme sa meria súčasne s vlhkosťou zeme a zobrazí sa na displeji.

Merací rozsah sa pohybuje od -10 °C do +50 °C (od +14 °F do +122 °F).

Ak je hodnota nižšia ako merací rozsah, na displeji sa zobrazí LL, ak je vyššia ako merací rozsah, zobrazí sa HH.

▷ V prípade potreby nastavte požadovanú jednotku teploty, pozrite si časť „Nastavenie jednotky teploty“.

Po použití

- Vypnite prístroj.
- Hrot meracej ihly do zeme utrite dočista jemne navlhčenou handričkou a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Na hrot nasadte ochrannú krytku. Prístroj uchováajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal aj dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie.

Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a fábkových obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská samospráva. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obcejnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorú predáva batérie. Pri lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty.